Diagrama sin REP



Diagrama con REP



PIN	DESCRIPCION
1	GND
2	+5V
3	GND
4	+5V
5	GND
6	+5V
7	NC
8	NC
9	NC
10	$\overline{OE}$
11	NC
12	KEY PRESSED
13	NC
14	TECLA I
15	NC
16	TECLA II
17	NC
18	TECLA III
19	NC
20	NC
21	NC
22	TECLA DE "STOP"
23	NC
24	D 7
25	NC
26	D 6
27	NC
28	D 5
29	NC
30	D 4
31	NC
32	NC
33	STROBE
34	TECLA DE "START"
35	D 0
36	D 3
37	D 1
38	D 2
39	NC
40	NC


8
7
6
5
D
C
B
A
START
STOP
!
1
"
2
#
3
$
4
%
5
&
6
CONTROL
Q
W
E
R
T
Y
LOCK
O
REP
A
S
D
F
G
H
SHIFT
Z
X
C
V
B
SW1
SW2
31 1
21 !
31 1
32
22 "
32 2
33
23 #
33 3
34
24 $
34 4
35
25 %
35 5
36
26 &
36 6
CONTROL
11 R
71 q
51 Q
17
77 w
57 W
05
65 e
45 E
12
72 r
52 R
14
74 t
54 T
19
79 y
59 Y
LOCK
O
REP
01
61 a
41 A
13
73 s
53 S
04
64 d
44 D
06
66 f
46 F
07
67 g
47 G
08
68
48
SHIFT
1A
7A z
5A Z
18
78 x
58 X
03
63 c
43 C
16
76 v
56 V
02
62 b
42 B
SW3
SW4
20
20
20
SPACE BA
22-10-83
M7116 KBD
Q477

LETRA Ñ (5C)h



7	38	39	30	2D	1E	2F	08	1B
7 '	28 (	29)	00 ¿	3D =	,7E ~	3F ?	08 ←	1B
77	38 8	39 9	30 ø	2D -	5E ^	2F /	08	1B

15	09	0F	10	00	1B	1D	0A
75 u	69 i	6F o	70 p	60 `	7B {	7D }	0A
55 U	49 I	4F O	50 P	40 @	5B [	5D]	0A

0A	0B	0C	3B	3A	0D
6A j	6B k	6C l	2B +	2A *	0D
4A J	4B K	4C L	3B ;	3A :	0D

E	0D	2C	2E		09
5E n	6D m	3C <	3E >	SHIFT	09
4E N	4D M	2C ,	2E .		09

	20	3F	10
R	20	7F	10
	20	7F	10

SW5

Ñ - 5C
ñ - 7C


8
7
6
5
+5v
R13
1K5
Opcional
5K
R14
2K2
R14
555
E2
C2
2n7
C3
.01 µS
1µF
50v
REP.
74
93
E3
S3
S2
S1
S0
NOTA 4
J1
R15
10K
Opcional
5K6
4n7
K1
74
123
½ E5
K2
R16
50K
Opcional
47K
C5
1µF
63v
74C
374
E8
K3
17-10-83
B
A



NOTAS:

1) Ver M7116/1-Ø (8D)
2) Ver M7116/1-Ø (1-C)
3) Ver M7116/1-Ø (7C)
4) Ver M7116/1-Ø (7B)
5) Ver M7116/1-Ø (8C)


R 5-11
7×4K7
+5V
2716
E7
R4
4K7
D4
1N914
BC 557A
T5
2K2
R12
NOTA 1
NOTA 3
NOTA 5
NOTA 4
J1
STOP
START
R1
R2
R3
3×4K7
S1
S2
S3
74LS 138
E1
RSØ
RS1
RS2
RS3
RS4
RS5
RS6
RS7
RL6
RL5
RL4
RL3
RL2
RL1
RLØ
A
Q
D
E
G
T
J
V
L
O
NC
NC
17-10-88



NOTAS:

1) ver M7116/2-Ø (2B)
2) ver M7116/2-Ø (4B)
3) a 74C 374, M7116/2-Ø (4A)
4) de 7493 (9,8,11); M7116/2-Ø (6D)
5) ver M7116/2-Ø (1C)